


# 検査依頼品発送時の注意事項

いつも弊社製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

弊社宛て検査依頼品の配送事故が頻繁に発生しています。配送事故を防ぐ為、検査依頼品発送時の注意事項を下部にてご案内致します。今後配送事故が起きた場合は、検査依頼品は出荷された運送会社様にその場で引き取り、返送をお願いいたしますので、ご了承ください。荷主様には一報を入れますが、その後につきましてはご対応お願い致します。

- ① 検査依頼品の発送は丈夫な段ボール箱をご利用ください。  
薄い段ボール箱の場合、運送中破れる可能性が高いですので、ご遠慮ください。
- ② 製品（ACアダプターなどの付属品を含む）と箱の間の隙間がないように緩衝材で隙間を埋めて製品をしっかりと保護した状態で発送してください。
- ③ 箱の底(下面)や蓋(上面)が抜けないように梱包用テープで複数ヶ所貼ってください。
- ④ 段ボール箱をPPバンドで結束しないでください。運送作業中、PPバンド部分を持ち上げますので段ボール箱が痛み、最悪の場合、箱が壊れ中の付属品がこぼれ落ちます。
- ⑤ 検査依頼品の向きは取手が上、もしくは本体正面が上になるようしてください。  
尚、ケーブルは本体に巻き付け、クリップホルダに確実に収納してください。
- ⑥ 神奈川県までの最短時間を指定して発送してください。指定いただかない場合、弊社への到着に約半日～1日遅れが生じております。
- ⑦ 送り状には製品の型式と検査依頼品とご記載ください。  
例)「スターティングパック SP-3500 検査依頼品」
- ⑧ 安全に配送をする為、段ボール箱のよく見える場所に「精密機器在中」、「天地無用」、「この面が上に」などシールを貼ってください。もしシールがない場合は、配送会社様へ貼付をお願いしてください。また、送り状は箱の上面に貼付けてください。

## <NG 梱包の実例>



## <正しい梱包の実例>

